





- Tara automatica
- Segnalazione di fuori scala e di sovraccarico
- Calibrazione automatica
- Hardware test con il campo per verifica cablaggio
- 6 soglie programmabili
- Passa - non passa con totalizzatori fasce, impostazione pezzi per lotto, rilevazione presenza pezzo
- Netto / Lordo
- Rilevazione picchi di massimo e minimo
- Ripetizione dei tasti per programmazione remota
- Completa gestione via seriale

DIMENSIONI in mm



APPLICAZIONE TIPICA



Nota

Nel caso lo strumento sia dotato di una linea seriale, tutti gli ingressi e le uscite non utilizzati dalle funzioni attivate, possono essere sfruttati come I / O di un PC / PLC.

PRESTAZIONI

- Indicazione di peso
- 12 ingressi digitali
- 13 uscite digitali
- Software residente per tutte le funzioni

IMPOSTAZIONI

- Attivazione della funzione desiderata e programmazione dei relativi parametri
- Selezione della grandezza da visualizzare sul display "DATI"
- Setup linee seriali ed analogiche

OPZIONI

- Porta seriale RS 232 / 485 bidirezionale
- Porta analogica 0 ÷ 20mA, 4 ÷ 20mA, 0 ÷ 10V
- Porta BCD parallela multiplexata

